

상무센트럴자이 실내공기질 측정결과 보고(공고)

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|---|---------|-----------|------|------|------|------|
| 시 공 자 | 상호(사업장 명칭) | GS건설(주) | 성명(대표자) | 허 윤 흥 | | | | |
| | 소재지 | 광주광역시 서구 쌍촌동 600 일원 | | | | | | |
| | 공동주택 현황 | 공급세대 | 세대별 규모 | | | | | |
| | | | 84㎡ | 125㎡ | 150㎡ | 157㎡ | 185㎡ | 205㎡ |
| 903세대 | | 438세대 | 326세대 | 54세대 | 7세대 | 42세대 | 30세대 | |
| | | 220㎡ | 247㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | |
| | | 4세대 | 2세대 | 세대 | 세대 | 세대 | 세대 | |
| | 사업계획 승인일 | 2021. 07. 22. | | | | | | |
| 측 정 자 | 상호 | (주)대명환경기술연구소 | 등록번호 | 실내공기질 제1호 | | | | |
| | 소재지 | 서울특별시 구로구 디지털로31길 62 아티스포럼 701호, 702호, 703호 | | | | | | |

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: μg/m³ 또는 Bq/m³)

| 항목 | 측정 일시 (시간) | 측정 지점 (동·호수) | 거실 방향 | 폼알데 하이드 | 벤젠 | 톨루엔 | 에틸 벤젠 | 자일렌 | 스티렌 | 라돈 (밀폐/환기) |
|------|------------------|--------------------|----------|------------|-------|----------|----------|--------|--------|---------------|
| 권고기준 | - | - | - | 210 이하 | 30 이하 | 1,000 이하 | 360 이하 | 700 이하 | 300 이하 | 148 이하 |
| 1지점 | 13:00~ 14:00 | 101동 904호 | 남서 | 19.8 | 불검출 | 367.1 | 41.8 | 110.0 | 40.2 | 밀폐 74.7 |
| | | | | | | | | | | 환기 29.6 |
| | | | | | | | | | | (-) |
| | 입주예정자 입회 여부 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2지점 | 13:13~ 14:13 | 103동 301호 | 남동 | 20.8 | 불검출 | 354.6 | 40.5 | 106.4 | 39.9 | 밀폐 85.5 |
| | | | | | | | | | | 환기 32.8 |
| | | | | | | | | | | (-) |
| | 입주예정자 입회 여부 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3지점 | 14:40~ 15:40 | 105동 701호 | 남동 | 3.8 | 불검출 | 389.9 | 43.8 | 113.6 | 41.5 | 밀폐 88.3 |
| | | | | | | | | | | 환기 38.4 |
| | | | | | | | | | | (-) |
| | 입주예정자 입회 여부 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4지점 | 14:46~ 15:46 | 106동 2902호 | 남동 | 20.3 | 불검출 | 347.6 | 40.2 | 106.0 | 39.2 | 밀폐 98.7 |
| | | | | | | | | | | 환기 37.8 |
| | | | | | | | | | | (-) |
| | 입주예정자 입회 여부 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2025 년 04 월 07 일

제출자 GS건설(주) 상무센트럴자이 현장대리인 정필제 (인)

특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하



첨부서류 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부

상무센트럴자이 실내공기질 측정결과 보고(공고)

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|---|---------|---------------|------|------|------|------|
| 시 공 자 | 상호(사업장 명칭) | GS건설(주) | 성명(대표자) | 허 운 흥 | | | | |
| | 소재지 | 광주광역시 서구 쌍촌동 600 일원 | | | | | | |
| | 공동주택 현황 | 공급세대 | 세대별 규모 | | | | | |
| | | | 84㎡ | 125㎡ | 150㎡ | 157㎡ | 185㎡ | 205㎡ |
| 903세대 | | 438세대 | 326세대 | 54세대 | 7세대 | 42세대 | 30세대 | |
| | | 220㎡ | 247㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | |
| | | 4세대 | 2세대 | 세대 | 세대 | 세대 | 세대 | |
| | | 사업계획 승인일 | | 2021. 07. 22. | | | | |
| 측 정 자 | 상호 | (주)대명환경기술연구소 | 등록번호 | 실내공기질 제1호 | | | | |
| | 소재지 | 서울특별시 구로구 디지털로31길 62 아티스포럼 701호, 702호, 703호 | | | | | | |

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

| 항목 | 측정 일시 (시간) | 측정 지점 (동·호수) | 거실 방향 | 폼알데 하이드 | 벤젠 | 톨루엔 | 에틸 벤젠 | 자일렌 | 스티렌 | 라돈 |
|------|------------------|--------------------|----------|------------|-------|----------|----------|--------|--------|---------|
| 권고기준 | - | - | - | 210 이하 | 30 이하 | 1,000 이하 | 360 이하 | 700 이하 | 300 이하 | 148 이하 |
| 5지점 | 16:10~ 17:10 | 108동 301호 | 남동 | 23.6 | 불검출 | 377.9 | 42.7 | 112.0 | 40.4 | 밀폐 82.7 |
| | | | | | | | | | | 환기 42.5 |
| | | | | | | | | | | (-) |
| | 입주예정자 입회 여부 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6지점 | 16:15~ 17:15 | 108동 2804호 | 남서 | 19.0 | 불검출 | 646.1 | 24.2 | 60.9 | 54.6 | 밀폐 86.3 |
| | | | | | | | | | | 환기 33.5 |
| | | | | | | | | | | (-) |
| | 입주예정자 입회 여부 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7지점 | 13:00~ 14:00 | 109동 1001호 | 남동 | 28.0 | 불검출 | 799.6 | 73.8 | 162.8 | 56.6 | 밀폐 83.3 |
| | | | | | | | | | | 환기 39.2 |
| | | | | | | | | | | (-) |
| | 입주예정자 입회 여부 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8지점 | 13:06~ 14:06 | 110동 303호 | 남서 | 27.7 | 불검출 | 815.2 | 75.8 | 167.8 | 57.4 | 밀폐 86.5 |
| | | | | | | | | | | 환기 40.3 |
| | | | | | | | | | | (-) |
| | 입주예정자 입회 여부 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2025 년 04 월 07 일

제출자 GS건설(주) 상무센트럴자이 현장대리인 정필제 (서명·인도)

특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하



첨부서류 : 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부

상무센트럴자이 실내공기질 측정결과 보고(공고)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|---|---------------|---------|------|-----------|------|------|--|--|
| 시 공 자 | 상호(사업장 명칭) | GS건설(주) | | 성명(대표자) | | 허 윤 흥 | | | | |
| | 소재지 | 광주광역시 서구 쌍촌동 600 일원 | | | | | | | | |
| | 공동주택 현황 | 공급세대 | 세대별 규모 | | | | | | | |
| | | | 84㎡ | 125㎡ | 150㎡ | 157㎡ | 185㎡ | 205㎡ | | |
| | | 903세대 | 438세대 | 326세대 | 54세대 | 7세대 | 42세대 | 30세대 | | |
| 220㎡ | | | 247㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | | | |
| | 4세대 | 2세대 | 세대 | 세대 | 세대 | 세대 | | | | |
| | 사업계획 승인일 | | 2021. 07. 22. | | | | | | | |
| 측 정 자 | 상호 | (주)대명환경기술연구소 | | 등록번호 | | 실내공기질 제1호 | | | | |
| | 소재지 | 서울특별시 구로구 디지털로31길 62 아티스포럼 701호, 702호, 703호 | | | | | | | | |

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: μg/m³ 또는 Bq/m³)

| 항목 | 측정 일시 (시간) | 측정 지점 (동·호수) | 거실 방향 | 폼알데 하이드 | 벤젠 | 톨루엔 | 에틸 벤젠 | 자일렌 | 스티렌 | 라돈 |
|------|------------------|--------------------|----------|------------|-------|----------|----------|--------|--------|---------|
| 권고기준 | - | - | - | 210 이하 | 30 이하 | 1,000 이하 | 360 이하 | 700 이하 | 300 이하 | 148 이하 |
| 9지점 | 14:30~ 15:30 | 111동 2001호 | 남동 | 21.4 | 불검출 | 487.1 | 44.1 | 104.9 | 44.1 | 밀폐 92.6 |
| | | | | | | | | | | 환기 45.0 |
| | | | | | | | | | | (-) |
| | 입주예정자 입회 여부 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10지점 | 14:35~ 15:35 | 112동 201호 | 남동 | 28.7 | 불검출 | 279.9 | 19.0 | 53.8 | 36.4 | 밀폐 95.3 |
| | | | | | | | | | | 환기 39.9 |
| | | | | | | | | | | (-) |
| | 입주예정자 입회 여부 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11지점 | 16:00~ 17:00 | 114동 802호 | 남서 | 5.1 | 불검출 | 474.8 | 52.2 | 131.6 | 45.3 | 밀폐 77.8 |
| | | | | | | | | | | 환기 29.6 |
| | | | | | | | | | | (-) |
| | 입주예정자 입회 여부 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2025 년 04 월 07 일

제출자 GS건설(주) 상무센트럴자이 현장대리인 정필제



특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하

| | |
|------|----------------------------|
| 첨부서류 | 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부 |
|------|----------------------------|