

## 아산자이 그랜드파크 1BL 실내공기질 측정결과 보고(공고)

|             |            |   |                   |                   |                   |                    |                |  |
|-------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|--|
| 시<br>공<br>자 | 상호(사업장 명칭) | 지에스건설(주)  |                   | 성명(대표자)           |                   | 허윤홍                |                |  |
|             | 소재지        | 충청남도 아산시 용화동 137-1일원  |                   |                   |                   |                    |                |  |
|             | 공동주택 현황    | 공급세대  | 세대별 규모            |                   |                   |                    |                |  |
|             |            |   | 74 m <sup>2</sup> | 82 m <sup>2</sup> | 84 m <sup>2</sup> | 149 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |  |
|             |            | 739 세대  | 129 세대            | 15 세대             | 590 세대            | 5 세대               | 세대             |  |
|             |            | 사업계획 승인일  |                   | 2022.04.12.       |                   |                    |                |  |
| 측<br>정<br>자 | 상호         | (주)대명환경기술연구소  |                   | 등록번호              |                   | 실내공기질 제1호          |                |  |
|             | 소재지        | 서울특별시 구로구 디지털로31길 62 아티스포럼 701호, 702호, 703호<br>(전화번호 : 070-7457-1825) |                   |                   |                   |                    |                |  |

### 공동주택 실내공기질 측정결과(단위: µg/m<sup>3</sup> 또는 Bq/m<sup>3</sup>)

| 항목   | 측정<br>일시<br>(시간) | 측정<br>지점<br>(동·호수) | 거실<br>방향 | 폼알데<br>하이드 | 벤젠    | 톨루엔      | 에틸<br>벤젠 | 자일렌    | 스티렌    | 라돈<br>(밀폐/환기)                |
|------|------------------|--------------------|----------|------------|-------|----------|----------|--------|--------|------------------------------|
| 권고기준 | -                | -                  | -        | 210 이하     | 30 이하 | 1,000 이하 | 360 이하   | 700 이하 | 300 이하 | 148 이하                       |
| 1지점  | 14:30~<br>15:30  | 101동<br>202호       | 남동       | 13.4       | 불검출   | 305.8    | 58.9     | 174.3  | 32.1   | 밀폐 79.0<br>환기 41.7<br>( - )  |
|      | 입주예정자 입회 여부      |                    |          | ○          | ○     | ○        | ○        | ○      | ○      | ○                            |
| 2지점  | 14:37~<br>15:37  | 102동<br>3403호      | 남서       | 10.2       | 불검출   | 419.4    | 232.5    | 423.4  | 64.1   | 밀폐 83.9<br>환기 37.6<br>( - )  |
|      | 입주예정자 입회 여부      |                    |          | ○          | ○     | ○        | ○        | ○      | ○      | ○                            |
| 3지점  | 14:46~<br>15:46  | 102동<br>1704호      | 남서       | 14.0       | 불검출   | 167.8    | 51.6     | 153.0  | 불검출    | 밀폐 71.1<br>환기 46.2<br>( - )  |
|      | 입주예정자 입회 여부      |                    |          | ○          | ○     | ○        | ○        | ○      | ○      | ○                            |
| 4지점  | 14:55~<br>15:55  | 103동<br>1703호      | 남동       | 8.4        | 불검출   | 398.7    | 217.5    | 400.7  | 63.9   | 밀폐 124.7<br>환기 57.9<br>( 1 ) |
|      | 입주예정자 입회 여부      |                    |          | ○          | ○     | ○        | ○        | ○      | ○      | ○                            |
| 5지점  | 15:07~<br>16:07  | 103동<br>204호       | 남동       | 5.7        | 불검출   | 391.2    | 220.2    | 408.0  | 63.0   | 밀폐 129.6<br>환기 49.3<br>( 1 ) |
|      | 입주예정자 입회 여부      |                    |          | ○          | ○     | ○        | ○        | ○      | ○      | ○                            |
| 6지점  | 14:30~<br>15:30  | 104동<br>1802호      | 남동       | 12.5       | 불검출   | 437.4    | 74.9     | 231.5  | 70.6   | 밀폐 123.0<br>환기 51.0<br>( - ) |
|      | 입주예정자 입회 여부      |                    |          | ○          | ○     | ○        | ○        | ○      | ○      | ○                            |
| 7지점  | 14:40~<br>15:40  | 104동<br>3305호      | 남서       | 10.1       | 불검출   | 312.1    | 152.1    | 306.8  | 66.0   | 밀폐 86.7<br>환기 51.0<br>( - )  |
|      | 입주예정자 입회 여부      |                    |          | ○          | ○     | ○        | ○        | ○      | ○      | ○                            |

| 항목          | 측정<br>일시<br>(시간) | 측정<br>지점<br>(동·호수) | 거실<br>방향 | 폼알데<br>하이드  | 벤젠              | 톨루엔          | 에틸<br>벤젠 | 자일렌    | 스티렌    | 라돈                           |       |
|-------------|------------------|--------------------|----------|-------------|-----------------|--------------|----------|--------|--------|------------------------------|-------|
| 권고기준        | -                | -                  | -        | 210 이하      | 30 이하           | 1,000 이하     | 360 이하   | 700 이하 | 300 이하 | 148 이하                       |       |
| 8지점         | 14:48~<br>15:48  | 105동<br>3201호      | 남동       | 14.9        | 불검출             | 349.0        | 163.3    | 319.6  | 66.8   | 밀폐 123.6<br>환기 55.2<br>( - ) |       |
|             |                  |                    |          | 입주예정자 입회 여부 | ○               | ○            | ○        | ○      | ○      | ○                            | ○     |
|             |                  |                    |          | 9지점         | 14:57~<br>15:57 | 105동<br>302호 | 남동       | 15.4   | 불검출    | 379.4                        | 177.9 |
| 입주예정자 입회 여부 | ○                | ○                  | ○        | ○           |                 |              |          | ○      | ○      | ○                            |       |
| 평균          | 11.6             | 불검출                | 351.2    | 149.9       |                 |              |          | 306.7  | 54.8   | 밀폐 106.1<br>환기 48.4<br>( 1 ) |       |

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2026년 1월 21일

제출자 지에스건설(주) 아산그랜드파크 1BL 공동주택 신축공사  
현장대리인 김원래 (서명/חותم)



특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 첨부서류 | 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부 |
|------|----------------------------|

210mm×297mm[백상지 80g/m<sup>2</sup>]